

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Portão metálico a ser removido.



Foto 02 – Substituição de vidro quebrado na sala “G”.