

## ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Móvel de madeira, acabamento freijó, a ser desmontado e posteriormente remontado.



Foto 02 – Móvel, detalhe (A).




Foto 03 – Detalhe (B).




Foto 04 – Acabamento junto à alvenaria.



Foto 05 – Porta deslizando.



Foto 06 – Referência para acabamento das novas portas – padrão freijó natural.



Foto 07 –Passagem de cabos para sala ao lado.



Foto 08 – Gabinete a ser substituído.